Gemeente Amsterdam

Raadsinformatiebrief

Aan:	De leden van de gemeenteraad van Amsterdam
Datum	10 september 2026
Portefeuille(s)	Water
Portefeuillehouder(s):	Lian Heinhuis
Behandeld door	Verkeer en Openbare Ruimte, bestuurlijke.zaken.vor@amsterdam.nl
Onderwerp	Breuk in persleiding riool stadsdeel Noord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Zoals u in verschillende media heeft kunnen lezen is op zondagochtend 30 augustus jl. een riool persleiding gesprongen ter hoogte van de Zuiderzeeweg in Amsterdam Noord. Als gevolg van deze breuk is er in het weekend van 30 augustus circa 40.000 m3 (ongeveer 16 olympische zwembaden) stedelijk afvalwater in het oppervlaktewater geloosd, hiervan is 16.000 m3 rioolwater. Met deze brief wil ik u op hoofdlijnen informeren over de stand van zaken.

Het getroffen gebied bevindt zich in een grensgebied waar verschillende waterorganisaties een verantwoordelijkheid hebben. De twee organisaties Waternet en Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) hebben ieder een rol en verantwoordelijkheid in het gebied, waarbij onderlinge afstemming vereist is om de schade te beperken en verdere schade te voorkomen. De persleiding is van Waternet en HHNK is de organisatie die het rioolwater in haar oppervlaktewater krijgt en er dan voor moet zorgen dat de schade wordt beperkt. Op de hieronder genoemde website van het HHNK staat het overzicht van alle genomen maatregelen door Waternet en HHNK van moment van de calamiteit tot heden. De website wordt voorzien van de meest actuele informatie Q&A persleidingbreuk | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Waternet werkt hard aan het herstel van de leidingbreuk. Het betreft het vervangen van ongeveer 50 meter leiding. De te vervangen leiding is inmiddels weggehaald en de meeste materialen voor het herstel zijn ter plaatse. Daarnaast doet Waternet uitgebreid onderzoek naar (1) de oorzaak van de leidingbreuk, (2) het voorkomen van een soortgelijk incident in de toekomst en (3) het evalueren van het handelen tijdens de calamiteit. Het onderzoek naar de oorzaak van de breuk richt zich op o.a. materiaaleigenschappen van het gescheurde leidingdeel. Het onderzoek naar het voorkomen van soortgelijke incidenten betreft o.a. waar dit type materiaal in het stelsel voorkomt en of het een risico oplevert. Het evalueren van het handelen tijdens de calamiteit richt zich op o.a. technische innovaties om sneller te kunnen ingrijpen.

Op donderdag 3 september 2026 heeft er een gesprek plaatsgevonden met stadsdeelbestuurder Amsterdam Noord Talitha Koek en een aantal bewoners. Mede naar aanleiding van dat gesprek vindt er vanavond een informatiebijeenkomst plaats in het Jeugdgebouw aan in Zunderdorp. Deze bijeenkomst is voorbereid door Waternet en HHNK, met betrokkenheid van stadsdeel Noord.

Er zijn door het lid Deterink schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld, de antwoorden op die vragen zullen op korte termijn volgen.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Lian Heinhuis
Wethouder Water